



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
COMISARIATUL JUDEȚEAN NEAMT

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625

Nr. Înreg. 1160 /CJNT/ 19.05.2022

Către:

GARDA NATIONALA DE MEDIU-COMISARIATUL GENERAL

Referitor la: Deversare ape uzate cu un continut de substante periculoase in rigola stradala din vecinatatea SC KOBER SRL- punct de lucru Turturesti produsa in data de 15.05.2022;

Ind. Dos: VII.12

Doamna Comisar General,

Avand in vedere sesizarea telefonica primita in data de 15.05.2022, ora 16.00, transmisa prin numarul de urgenta 112, prin care se reclama deversari accidentale de ape uzate cu un continut de substante periculoase de la SC KOBER SRL- punct de lucru Turturesti, in rigola stradala din vecinatatea SC KOBER SRL- punct de lucru Turturesti, DN 15D, sat Turturesti com. Girov, jud. Neamt, echipa de comisari aflata in serviciul de permanenta s-a deplasat de la SC KOBER SRL- punct de lucru Turturesti, in vederea inceperii verificarilor privind deversari accidentale de ape uzate in rigola stradala din vecinatatea SC KOBER SRL- punct de lucru Turturesti, DN 15D.

Urmare a verificarilor din data de 15.05.2022, s-a constatat o deversare ape uzate cu un continut de substante periculoase din canalizarea pluviala a punctului de lucru in rigola stradala a drumului DN 15D localitatea Turturesti, comuna Girov.

-Incidentul s-a produs din cauza unei avarii care a condus la umplerea peste limita a bazinului de retentie ape pluviale de 90mc care a cauzat o deversare accidentala a unei cantitati de ape incarcate cu substante periculoase de culoare alba in rețeaua de canalizare pluviala de pe amplasament si deversarea printr-o conducta in rigola stradala situata in vecinatatea amplasamentului in zona de sud pe marginea drumului national DN 15D.

Au fost prelevate probe de apa uzata de catre laboratorul SGA Neamt si de catre laboratorul propriu al Kober SRL din: bazinul de colectare ape pluviale de 90mc, bazin vane care comunica cu canalizarea pluviala din incinta punctului de lucru si din rigola stradala DN 15D.

Conform adresei nr. 2916/17.05.2022 transmisa de SGA Neamt s-au înregistrat depasiri semnificative la indicatorul CCO-Cr(valoare limita admisa /act de reglementare AGA si AIM : 125 mgO₂/l), astfel:

- proba1-bazin de colectare ape pluviale 90mc:806,4 mgO₂/l
- proba2- bazin vane:826,5 mgO₂/l
- proba3- rigola stradala DN 15D :1037 mgO₂/l

Conform raportului de incercare nr. 6 din 18.05.2022 Ape pluviale transmis de SC KOBER SRL- punct de lucru Turturesti s-au înregistrat depasiri semnificative la indicatorul CCO-Cr(valoare limita admisa /act de reglementare AGA si AIM : 125 mgO₂/l), astfel:

- proba1-bazin de colectare ape pluviale 90mc:820 mgO₂/l
- proba2- bazin de colectare ape pluviale 35mc:832 mgO₂/l
- proba3- rigola stradala DN 15D :1028 mgO₂/l

- Operatorul economic a luat toate masurile necesare pentru eliminarea deversării accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acesteia, respectiv: curatarea instalatiei de canalizare ape pluviale, apa din zona drumului a fost evacuata cu ajutorul unei pompe si incarcata in recipienti in vederea eliminarii. curatarea rigolei stradale cu material absorbant si incarcarea acestuia in

containere în vederea eliminării, dezafectarea conductei care realizează legătura dintre canalizarea pluvială a amplasamentului și rigola stradală.

- Operațiunile de curățare și îndepărtarea urmarilor deversării accidentale au fost finalizate în data de 17.05.2022 ora 11.00.

- Operatorul economic a notificat GNM CJ Neamț, SGA Neamț și APM Neamț, în data de 15.05.2022, cu privire la producerea accidentului.

- Controlul la SC KOBER SRL- punct de lucru Turturești a continuat și în perioada 16-19.05.2022. În urma constatarilor efectuate, verificării documentelor puse la dispoziție de KOBER SRL- punct de lucru Turturești și analizarea buletinelor de analiză pentru probele de apă prelevate de SGA Neamț și de laboratorul KOBER SRL- punct de lucru Turturești Comisariatul Județean Neamț-GNM, **a fost sancționată SC KOBER SRL cu amendă contravențională în cuantum de 100000 lei, conform prevederilor Legii 278/2013 art.73, alin.(1), lit.e. pentru nerespectarea condițiilor prevăzute Autorizația Integrată de Mediu nr. 4/21.06.2016 faptă ce contravine legii 278/2013 art. 8, alin. (1) "Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu/autorizația de mediu"**.

Se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Neamț cu privire la nerespectarea condițiilor impuse în Autorizația Integrată de Mediu nr. 4/21.06.2016, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț.

Deasemeni, în sarcina KOBER SRL, s-au dispus măsuri pentru conformare, care vizează :

- Interzicerea evacuării oricărui substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia;
- Verificarea a rețelei de canalizare respectiv conducte, cămine și guri de vizitare etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale, precum și a bazinelor de stocare, astfel încât să se prevină deversări necontrolate.
- Montarea de indicatoare suplimentare pentru măsurarea nivelului în bazine de colectare ape chimice impure și bazine de colectare ape pluviale ;
- Eliminarea apelor uzate colectate și a materialului absorbant utilizat cu operatori autorizați.
- Transmiterea către GNM CJ Neamț (cjneamt@gnm.ro, fax 0233/218964) a unei note informative referitoare la măsurile întreprinse care vizează gestionarea conformă a substanțelor periculoase.

Cu considerație,

COMISAR ȘEF,

Dr. Jr. Petrariu Iftime



Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit: Cozma Cristian	Comisar	19.05.2022	

Redactat în 2 exemplare, din care: un exemplar transmis Institutului Prefectului-jud. Neamț și un exemplar arhivat la GNM-CJ Neamț